

噴射力の低下

状態 最初使用時は正常に噴射力があるが、しばらく使用すると圧力がなくなり、空打ち状態になる。少しの間、使用を停止して置くと、正常に使用できるが、すぐに圧力が低下、空打ち状態になる。

原因 ピストン針 B の油切れ

対策 フタを開け、ピストン針 B の箇所に油をつける。(図参照)

