


## JET型スイッチ変更のお願い

同封部品（2ツ止スイッチ、スパークキラー、シリコン、本体止めネジ）

従来のJET型4ツ止めスイッチが製造中止になりました。そのためスイッチ交換の場合B型の2ツ止めスイッチに変更していただく必要があります。  
配線の仕方ほ下記のようにになります。



2ツ止めスイッチに変更した後は スパークキラーをスイッチのネジに取付けてください。

